

Основное требование к обеспечению безопасных условий труда при организации работ повышенной опасности – это идентификация опасных и вредных производственных факторов, действующих на работников в процессе исполнения ими своих трудовых обязанностей, и управление ими посредством осуществления комплекса взаимосвязанных мероприятий.

РАЗРАБОТКА ПЕРЕЧНЯ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ

В каждой организации с учетом специфики производства, конкретных видов выполняемых работ, особенностей и условий их проведения разрабатываются **Перечень работ с повышенной опасностью, к которым предъявляются повышенные (дополнительные) требования безопасности**, а также **Перечень работ с повышенной опасностью, на выполнение которых выдается наряд-допуск** (далее - перечни).

Перечни составляет главный инженер (технический директор) организации или руководитель службы охраны труда; утверждает - руководитель организации или главный инженер (технический директор) по согласованию с профсоюзным комитетом либо иным уполномоченным работниками представительным органом.

Перечни, на выполнение которых выдается наряд-допуск, составляют, руководствуясь **примерными перечнями работ с повышенной опасностью** и **примерными перечнями работ с повышенной опасностью, на выполнение которых выдается наряд-допуск**, приведенными в межотраслевых, отраслевых и ведомственных нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, промышленной безопасности, пожаро-взрывобезопасности, электробезопасности и т.д., исходя из местных условий перечень **может быть расширен** с утверждением его главным инженером (техническим директором) организации.

Указанные перечни ежегодно пересматриваются, при этом в них должны быть внесены новые виды работ с повышенной опасностью, выполнение которых планируется в текущем году, и исключаются работы, надобность в проведении которых отпала.

НАЗНАЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ

Ежегодно приказом руководителя организации утверждаются **Перечни должностных лиц, имеющих**

право утверждать наряд-допуск, выдавать наряд-допуск и перечни лиц, которые могут назначаться ответственным и руководителями, ответственными производителями работ с повышенной опасностью и допускающими.

Все указанные лица должны пройти в установленном порядке обучение и проверку знаний требований охраны труда, а при работе на объектах, подконтрольных органам Ростехнадзора, соответствующую подготовку и аттестацию.

Ответственными за организацию и производство работ с повышенной опасностью являются:

- лицо, выдающее наряд-допуск;
- ответственный руководитель работ;
- дежурный или лицо из числа оперативно-ремонтного персонала, подготавливающее рабочее время;
- допускающий к производству работ с повышенной опасностью;
- ответственный производитель работ (наблюдающий);
- исполнители – члены бригады, выполняющие работу по наряду-допуску.

РАЗРАБОТКА ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ

Для каждого вида работ с повышенной опасностью должна быть разработана инструкция по его безопасному проведению. Инструкции разрабатываются с учетом требований соответствующих правил, типовых инструкций и конкретных условий проведения работ.

Инструкции составляют руководители структурных подразделений, ответственные производители работ и согласовывают со специалистом по охране труда на основе существующих типовых инструкций.

Утверждает инструкции главный инженер (технический директор) организации.

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ

До начала работ с повышенной опасностью (в том числе совмещенных работ, работ в условиях работающего производства, вблизи сооружений, коммуникаций, вблизи или на работающих установках) необходимо спланировать проведение этих работ и разработать **организационные и технические меры безопасности**,

которые выполняются в период подготовки объекта к проведению работ с повышенной опасностью и во время их проведения.

Перечень организационных и технических мер безопасности разрабатывает **ответственный руководитель работ, утверждает главный инженер** (технический директор) организации.

Производственные участки, выделенные для выполнения работ силами подрядных организаций, должны быть переданы им на все время производства работ по акту-допуску.

В соответствии со СНиП 12-03-2001 к зонам **постоянно действующих опасных производственных факторов** относятся:

- места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок;
- места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более;
- места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

К зонам **потенциально опасных производственных факторов** следует относить:

- участки территории вблизи строящегося здания (сооружения);
- этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования;
- зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов;
- места, над которыми происходит перемещение грузов кранами и др.

Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться **за пределами опасных зон**.

На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены **защитные ограждения**, а зон потенциально опасных производственных факторов – **сигнальные ограждения и знаки безопасности**.

Порядок установки ограждений при выполнении работ на территории действующего предприятия определяется **актом-допуском**.

Проведение **газоопасных работ** необходимо согласовывать с пожарной службой, а при необходимости, и со смежными подразделениями. Для подготовки объекта (оборудования, коммуникаций и т.д.) к газоопасным

работам необходимо выполнить **комплекс подготовительных работ**, который указывается в наряде-допуске.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ НАРЯДА-ДОПУСКА

Работы с повышенной опасностью в зонах постоянного действия опасных производственных факторов, возникновение которых **не связано с характером выполняемых работ**, должны выполняться по **наряду-допуску**.

Наряд-допуск оформляется отдельно на каждый вид работ и каждое место их проведения **в двух экземплярах**, утверждают должностные лица, уполномоченные приказом руководителя организации (Приложение 4 РД 34.03.284-96). Система нарядов-допусков не отменяет необходимости разработки **другой документации, обеспечивающей безопасность труда**.

Наряд-допуск на совмещенные работы выдает должностное лицо, которому подчиняются участвующие структурные подразделения в выполнении совмещенных работ, это же должностное лицо обязано обеспечить **согласование совмещенных работ** по объемам, срокам и мерам безопасности **с руководителем подразделения, где эти работы будут производиться**, с отметкой в наряде-допуске на совмещенные работы.

Если работы должны производиться в условиях действующего производства, заказчик и подрядчик (субподрядчик) обязаны оформить акт-допуск по установленной форме (Приложение 3 РД 34.03.284-96, Приложение В СНиП 12-03-2001).

Лицо, выдающее наряд-допуск, регистрирует выдачу и возврат наряда-допуска в Журнале регистрации, выдачи и сдачи на хранение нарядов-допусков на производство работ с повышенной опасностью. При регистрации наряду-допуску присваивается номер (Приложение 5 РД 34.03.284-96).

Разными правилами предусмотрены различные сроки хранения закрытых нарядов допусков. Если при выполнении работ по нарядам-допускам имели место аварии или несчастные случаи, то эти наряды-допуски хранятся в архиве организации совместно с материалами расследования аварий или несчастных случаев.

К самостоятельному выполнению работ с повышенной опасностью допускаются лица:

1. не моложе 18 лет (на отдельных работах – не моложе 20 лет);

2. прошедшие в установленном порядке:

- обучение и проверку знаний требований охраны труда;

- обязательные предварительный и периодические медицинские осмотры (обследования), а в установленных случаях и психиатрические освидетельствования, и не имеющие противопоказаний к выполнению указанных работ;

- целевой инструктаж по охране труда на рабочем месте;

3. имеющие производственный стаж на указанных работах не менее 1 года и соответствующую квалификацию согласно имеющегося действующего удостоверения на право производства этих работ;

4. умеющие оказать первую (доврачебную) помощь пострадавшим в результате несчастного случая;

5. знающие порядок действия в аварийных ситуациях;

6. обеспеченные соответствующими сертифицированными СИЗ и СКЗ и умеющие ими правильно пользоваться.

Департамент социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ

Более подробную информацию по вопросам организации и проведения работ с повышенной опасностью можно получить в отделе охраны труда и комплексной безопасности департамента социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа, адрес: г. Салехард, ул. Свердлова, д. 42, телефон (34922) 3-20-51, 3-20-79, электронная почта: expert@dszn.yanao.ru

г. Салехард
2016 год